

АКТ
осмотра и проверки оборудования игровой площадки
структурного подразделения ГБОУ ООШ с. Абашево

от « 17» апреля 2023 г

Комиссия в составе:

Председатель – Горбачева Людмила Николаевна, воспитатель

Члены комиссии:

Белова М. В. – завхоз

Рауткин С. А. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений

Провела осмотр игровой площадки разновозрастной группы:

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

поверхность состоит из травянистого покрытия, отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.)

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Качели		повреждений нет	
2	Стол деревянный		повреждений нет	
3	Лавочки деревянные 2 шт.		повреждений нет	
4	Теневой навес металлический		повреждений нет	
5	Песочница деревянная		повреждений нет	
6	Качели «Дельфин»		повреждений нет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

-требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в местах расположения игрового и спортивного оборудования;

-дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Горбачева Л. Н.

Члены комиссии:



Белова М. В.
Рауткин С. А.